



产品组立五金索引表(五金包)

代码	名称	规格	数量	备注
P1	木榫	φ8*30	14	
P2	三合一连接杆	M6*24mm	3	
P3	三合一偏心轮	直径15mm	3	
P4	圆头自攻丝大帽	φ9.5*3.5*15	38	
P5	挂衣杆底座		4	
P6	平头自攻丝	φ7*3.5*14	8	
P7	铁销	φ4*30	6	
P8	积木螺丝	φ13*6.5*50	6	
P9	扇纹斜角尖头螺杆	φ13*M6*50	8	
P10	扇纹斜角尖头螺杆	φ13*M6*25	8	
P11	下拉档塑料五金	R10*15*10	8	
P12	门铰链	35杯	6	
P13	平头自攻丝	φ7*3.5*16	36	
P14	磁碰		4	
P15	磁碰片		4	
P16	平头自攻丝	φ5.8*3*15	16	
P17	木拉手		2	
P18	圆头拉手丝	M4*25	2	
P19	圆头自攻丝（防倾倒）	φ10*3.5*18	2	
	垫片（防倾倒）	φ16*φ7*1	2	
	尼龙织带（防倾倒）	210*25mm	2	
P20	L型内六角扳手	M4*106（球型）	1	


产品组立五金索引表(包装)

代码	名称	规格	数量	备注
L	挂衣杆	长939mm	2	


C
H
D
B
K
K
L
G
I
A
L
G
J
E
F


Stage 1


P1: ϕ8*30=4
P7: ϕ4*30=3
P5: 挂衣杆底座=2x2=4
P6: Ø7*3.5*14=4x2=8



Stage 2

P1: ϕ8*30=2
P2: M6*24=3
P3: Ø15*12mm=3







Stage 3

P14: 磁碰=2

P16: Ø5.8*3*15=4




Stage 4




Stage 5

P9: φ13*M6*50=4
P10: φ13*M6*25=4
P11: R10*15*10=4




Stage 6

P1: φ8*30=4
P7: φ4*30=3




Stage 7

P9: φ13*M6*50=4
P10: φ13*M6*25=4
P11: R10*15*10=4




Stage 8

P1: φ8*30=4
P14: 磁碰=2
P16: Ø5.8*3*15=4
P19: φ10*5*16=2
φ16*φ7*1=2
210*25=2




Stage 9




Stage 10

P8: φ13*6.5*50=6




Stage 11

P4: ϕ9.5*3.5*15=38




Stage 12



Stage 13

P12: 门铰链=3x2=6
P13: φ7*3.5*16=6x2=12
P15:磁碰片=2x2=4
P16: Ø5.8*3*15=4x2=8



Stage 14

P13: φ7*3.5*16=12x2=24
P17: 木拉手=1x2=2
P18: M4*25=1x2=2

